




Zdj. 31 (P3180026) Widok dźwigarów dachowych w osi C  
- widok łożyska dźwigarów w osi 18- mocno skorodowane pręty kotwiące  $\phi$  32mm -



Zdj. 32 (P3180030) Widok dźwigarów dachowych w osi C  
- widok łożyska dźwigarów w osi 16 i 17- mocno skorodowane pręty kotwiące  $\phi$  32mm -



Zdj. 33 (P3180037) Widok dźwigarów dachowych w osi C –  
- widok pasa górnego ścianki ogniolowej biegnącej wzdłuż hali w osi C –



Zdj. 34 (P3180039) Widok dźwigarów dachowych w osi C –  
- widok pasa górnego ścianki ogniolowej biegnącej wzdłuż hali w osi C –



Zdj. 35 (P3180003) Widok dachu nawy północnej w osiach B do C  
- widok ogólny -



Zdj. 36 (P3180005) Widok dachu nawy północnej w osiach B do C  
- widok ogólny -