



Zdj. 37 (P3180006) Widok dachu nawy północnej w osiach B do C  
- widok narożnika w części wschodniej oś B 24 – brak murków ogniowych i obrbek blacharskich –



Zdj. 38 (P3180011) Widok dachu nawy północnej w osiach B do C  
- oś B 22 – brak murków ogniowych i obrbek blacharskich odspony tynk na kominach, skorodowane rury-



Zdj. 39 (P3180016) Widok dachu nawy północnej w osiach B do C -oś C 20 i 21-brak murków dylatacyjnych i obróbek blacharskich, niezabezpieczona konstrukcja przeszkleń-



Zdj. 40 (P3180023) Widok dachu nawy północnej w osiach B do C - oś B 18 – brak murków ognioowych i obróbek blacharskich odszpojony tynk na kominach, skorodowane rury-



Zdjęcie 41 (P3180028) Widok dachu nawy północnej w osiach B do C - oś C 16 i 17 - brak murków ogniwowych i obróbek blacharskich, niezabezpieczona konstrukcja przeszkleń-



Zdjęcie 42 (P3180029) Widok dachu nawy północnej w osiach A do C - oś A-C i 16-17 - widok ogólny na poleć dachową-



Zdjęcie 43 (P3180033) Widok dachu nawy północnej w osiach A do C  
- oś B 11 – widok zniszczonej papy przy ruście spustowej z daszku klatki schodowej do kosza dachowego-



Zdjęcie 44 (P3180036) Widok dachu nawy północnej w osiach A do C  
- oś A-B 24-17 – widok tarasu nad parterem w stanie surowym oraz niewykonywanej ściany w osi B-






**Zdj. 45 (P3180002) Widok dachu hali w części wysokiej**  
- widok ogólny na cały dach-



**Zdj. 46 (P3180004) Widok dachu nawy południowej nad Poradnią AA**  
- widok ogólny na cały dach-



Zdj. 47 (P3180005) Widok dachu nawy południowej nad salką zajęć ruchowych i salą konferencyjną  
- widok ogólny na cały dach-



Zdj. 48 (P3180006) Widok dachu nawy południowej nad Poradnią AA  
- widok ogólny na cały dach-



Zdj. 49 (P3180007) Widok dachu hali w części wysokiej

- widok ogólny na cały dach w osiach 24 do 21 – po lewej widoczny kominiek odpowietrzający bez daszku-



Zdj. 50 (P31800016) Widok dachu hali w części wysokiej

- widok kominika odpowietrzający bez daszku- w głębi zamoknięta izolacja termiczna-





Zdj. 51 (P3180012) Widok dachu hali w części wysokiej  
- widok świetlików dachowych zabezpieczonych przed deszczem -



Zdj. 52 (P3180020) Widok dachu hali w części wysokiej  
- widok odklejających się trzech pasów papy w ośiach 21 do 24 od strony południowej -