


Zdj. 25 (P3180011) Widok dźwigarów dachowych w osi C
- widok łożyska dźwigarów w osi 23 – korozja powierzchniowa całej konstrukcji stalowej –



Zdj. 26 (P3180017) Widok dźwigarów dachowych w osi C
- widok łożyska dźwigarów w osi 21- mocno skorodowane pręty kotwiące ϕ 32mm –



Zdj. 27 (P3180018) Widok dźwigarów dachowych w osi C
- widok łożyska dźwigarów w osi 20 i 21 – korozja powierzchniowa całej konstrukcji stalowej –



Zdj. 28 (P3180019) Widok dźwigarów dachowych w osi C
- widok dźwigara dachowego w osi 20 – niewielkie trwałe ugięcie –



Zdj. 29 (P3180021) Widok dźwigarów dachowych w osi C
- widok ścianek dylatacyjnych nad dźwigarami w osi 21 i 20 – brak obróbek blacharskich –



Zdj. 30 (P3180022) Widok dźwigarów dachowych w osi C
- widok łożyska dźwigarów w osi 19- mocno skorodowane pręty kotwiące ϕ 32mm –