

PROFIL GEOTECHNICZNY PUNKTU BADAWCZEGO NR 1

Temat: Hala widowiskowo-sportowa, Czerwionka, ul. 3-Maja

Data: .01.2004

Miejscowość: Czerwionka

Głębokość: 6,0 m

Województwo: śląskie

Opis warstw wykonał: mgr inż. Piotr Renke

Woda gruntowa				Profil		głębokość [m]	grubość [m]	opis warstw	symbol gruntu	wilgotność	ilość walczków	stan gruntu
poziom	napotkany	poziom	ustalony	strefa wodonośna	pobranie próby							
					straty graficzny							
					litologiczny							
woda gruntowa nie wystąpiła						0,0						
						0,5		Nasyp niebudowlany (gleba, glina, piasek drobny, kamienie), szaro-brązowy	nN	w	-	szg
						1,0		Nasyp niebudowlany (gleba, glina, piasek drobny, kamienie), szaro-brązowy	nN	w	-	szg
						1,5	2,8	Nasyp niebudowlany (pył), szaro-żółty	nN	w	-	szg
						2,0		Nasyp niebudowlany (glina, pył, namuł gliniasty), czarno-brązowy	nN	w	-	szg
						2,5		Nasyp niebudowlany (pył, glina), szaro-brązowy	nN	w	-	szg
						3,0		Pył, szaro-żółty	π	mw	1/1	tpl
						3,5	1,4	Pył, żółty	π	mw	1/1	tpl
						4,0		Pył, szaro-brązowy	π	mw	1/1	tpl
						4,5	0,5	Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, szary	$P\pi//\pi$	mw	-	szg
						5,0		Pył przewarstwiony piaskiem pylastym, żółto-szary	$\pi//P\pi$	mw	1/1	tpl
						5,5		Pył, szary	π	mw	1/1	tpl
						6,0						